

СКРЕБОК

ДЛЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для очистки сильно пригоревших загрязнений
- Укомплектован сменными лезвиями x 4 шт.

Скребок TOPPERR служит для очистки сильных и пригоревших загрязнений со стеклокерамических поверхностей. После работы для Вашей безопасности лезвие убирается внутрь корпуса скребка. Укомплектован сменными лезвиями из высококачественной стали.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сдвиньте защитный фиксатор по направлению «от себя» на одно деление. Установив скребок под 30 градусов к поверхности, аккуратно очистите пригоревшие загрязнения горизонтальными движениями. Пятна от сахара, сиропов, варенья, удалять скребком немедленно. После завершения чистки сдвиньте защитную пластину по направлению «к себе» до упора.

ВНИМАНИЕ:

Для безопасной транспортировки лезвие установлено тупой стороной, перед началом эксплуатации переверните его.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ:

Сдвиньте защитный фиксатор по направлению «от себя» до упора. Аккуратно извлеките лезвие двигая его в сторону и замените новым. Сборку производите в порядке, обратном разборке.

Рекомендуется использовать сменные лезвия TOPPERR (артикул SC5)

Артикул SC4

Произведено в Китае

